




Обозначения:

- - марка поверхностная
- ⊙ - пьезометр

Рис. П.7.1. Схема расположения контрольно-измерительной аппаратуры на земляной плотине (план)




Рис. П.7.2. Схема расположения КИА в створах I-IV земляной плотины